



PLAN LOCAL D'URBANISME

PLAN LOCAL D'URBANISME
DE PRINGY



04.1

ANNEXE RÈGLEMENT ÉCRIT

INVENTAIRE DU PATRIMOINE PROTÉGÉ AU TITRE DE L'ARTICLE
L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME

MODIFICATION N°1

PROCÉDURE PRESCRITE LE: **20.09.2024**

PROCÉDURE APPROUVÉE PAR DCM LE:

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
Municipal

Le Maire, **Éric CHOMAUDON**

A4 PLUS
ARCHITECTURE & URBANISME

Agence d'architecture et d'urbanisme
2 rue du Marais 93100 Montreuil
tél. : 01 43 49 10 11
mail : contact@a4plusa.com
www.a4plusa.com



Préambule

Le caractère patrimonial de la commune de Pringy tient à la présence de nombreux éléments qui participent de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale du territoire communal.

À ce titre, ces éléments méritent d'être protégés et / ou restaurés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme.

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
(article 151-29 du code de l'urbanisme).

Un des objectifs mis en avant par la démarche de révision du PLU de Pringy est la préservation du patrimoine architectural et historique. La commune comporte en effet un nombre important de constructions remarquables, qui participent pleinement à l'identité et à la diversité du paysage.

Au total, 94 constructions font ainsi l'objet d'une identification et d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme; elles sont listées dans la présente annexe et sont reportées sur le plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme.

Chaque élément du patrimoine à protéger est repéré au plan de zonage et listé dans les tableaux du présent document. Dans les tableaux, chaque élément du patrimoine est classé par :

- un numéro qui permet de le localiser sur le plan de zonage;
- l'adresse;
- le ou les numéros des parcelles.

- la datation issue du fichier de la base de données nationale des bâtiments (BDNB).

L'ensemble des qualités architecturales, urbaines, paysagères et environnementales ayant conduit au classement des éléments du patrimoine à protéger sont décrites dans le présent document.

Chaque élément du patrimoine à protéger est soumis à des prescriptions qui tendent à assurer à la fois sa préservation, son évolution et sa mise en valeur.

Par le biais du présent inventaire du patrimoine, le PLU traduit les intentions du PLU en termes de mise en valeur et de protection des éléments architecturaux, des constructions et des éléments ou espaces naturels contribuant à l'identité de la commune. Cet inventaire est ainsi une traduction réglementaire concrète des intentions de l'autorité responsable du PLU de protéger durablement ces éléments dans les paysages de la commune.

Avertissement


Pour connaître les protections édictées par le présente Plan Local d'Urbanisme au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, il faut se référer :

- à l'article DG10 - dispositions générales relatives aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages;
- à l'article 5 des zones urbaines concernées relatif aux objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine à protéger au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme;
- aux présentes fiches;
- à la planche graphique qui localise les ensembles ou les éléments bâtis protégés.

NUMÉRO 001



photographie



plan

NOM: Lavoir du Lourdeau - Lavoir ancien

RÉFÉRENCES CADASTRALES AL0032

ADRESSE rue de Lourdeau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1949

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Lavoir en pierres positionné sur les bords de la rivière l'École.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 002



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AC0074

ADRESSE 103, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1900

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1 et RDC+combles avec toitures à 2 pans recouvertes de tuiles plates. La construction sur rue possède des façades enduites tons jaunes avec des chaînages d'angle maçonnés tons blancs. Des bandeaux de type corniches moulurées de plan horizontal marquent les différents niveaux. Notons également l'œil de bœuf sur le pignon de la construction.

L'encadrement des baies est maçonné et les contre-vents sont en bois et persiennés.

Les constructions sur cours disposent de lucarnes à croupes.


La propriété est entourée par un mur de clôture en meulière.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 003



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AC0068

ADRESSE 111, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1750

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction de plain-pied avec une toiture à quatre pans et épis de faîtage. La toiture est surmontée d'une cheminée massive ainsi que par une lucarne jacobine.
La façade est enduite; une corniche en génoise vient appuyer la rive d'égout de toiture. Les baies sont encadrées par un relief maçonné tons blancs.
Les contre-vents sont en bois peints et persiennés.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 004



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AD0285

ADRESSE 120, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION nc

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction R+1 est composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles mécaniques. La toiture est surmontée de quatre cheminées massives ainsi que des épis de faîtage.
La façade est en meulrières avec de nombreux décors maçonnés et moulurés : chaînage d'angles harpé, encadrement des baies, bandeaux horizontaux, ...
Une partie de la construction est en toiture terrasse avec garde corps dessiné
Les baies sont plus hautes que larges selon un ordonnancement vertical. Le fronton des pignons est habillé par des ouvertures de type œil de bœuf. Les fenêtres sont composées de garde-corps en ferronnerie avec des persiennes métalliques.
Enfin, plusieurs marquises traditionnelles ponctuent le dessus des différentes portes d'entrée.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 005

photographie



plan

NOM: Sans objet**RÉFÉRENCES CADASTRALES** AD0017**ADRESSE** 6, rue de l'Orme Brisée**STATUT** PUBLIC PRIVÉ**ÉTAT DE CONSERVATION** BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION**QUALITÉ** BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT**OCCUPATION** HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT**ÉPOQUE DE CONSTRUCTION** 1890**ÉPOQUE SUPPOSÉE** ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE**DESCRIPTION** PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX**DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION**

Construction R+1 avec toiture à 2 pans recouverte de tuiles plates. Une cheminée en briques rouges surplombe le faitage.

Les façades gouttereaux sont en meulières alors que les pignons sont enduits. Les baies sont délimitées par un encadrement maçonné de teinte blanche avec garde-corps métalliques.

Les contre-vents sont en bois persiennés.

Notons un auvent de porte d'entrée composé de tuiles plates.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE**NUMÉRO 006**

photographie



plan

NOM: Le Clos**RÉFÉRENCES CADASTRALES** AC0094**ADRESSE** 8, rue des Ecoles**STATUT** PUBLIC PRIVÉ**ÉTAT DE CONSERVATION** BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION**QUALITÉ** BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT**OCCUPATION** HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT**ÉPOQUE DE CONSTRUCTION** 1800**ÉPOQUE SUPPOSÉE** ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE**DESCRIPTION** PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX**DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION**

Construction R+1+combles avec toiture à quatre pans recouverte de tuiles plates. Plusieurs cheminées massives de briques ponctuent la toiture, tout comme une lucarne à croupe dans l'axe de la façade.

Les façades sont enduites tons blancs avec des décors moulurés et en relief (bandeau entre les niveaux et sur la corniche de la toiture). Les baies sont encadrées par des éléments moulurés de même nature. Les fenêtres, plus hautes que larges, sont positionnées selon un plan symétrique. Des garde-corps en ferronnerie et des contre-vents en bois peint et persiennés vient qualifier encore plus la façade.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 007



photographie



plan

NOM:	La fabrique
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0211
ADRESSE	parc de la mairie
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Élément en pierre construit en forme circulaire dont la réhabilitation a été menée en 2022. La toiture coupole est en zinc et la construction est constituée d'une façade enduite avec bandeaux horizontaux maçonnés. L'entrée en arc cintré est surplombé d'un fronton triangulaire mouluré.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 008



photographie



plan

NOM:	Mairie de Pringy
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0211
ADRESSE	parc de la mairie
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1+combles composée d'un jeu de toiture complexe en ardoises (toiture deux pans, tourelles, ...) avec épis de faîtage et cheminées massives en briques rouges. Les façades sont richement décorées et enduites de tons ocres. Les chaînages d'angle et les encadrements de fenêtres font l'objet de dispositifs maçonnés harpés et en relief.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 009

photographie



plan

NOM:	Les communs de la mairie
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0211
ADRESSE	parc de la mairie
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction variant de R+1 à RDC+combles dispose d'une toiture à deux pans couverte de tuiles mécaniques à l'exception de la tour centrale qui, elle, dispose d'une toiture à quatre pans couverte de tuiles plates tout comme une des ailes de la cour intérieure qui accueille en plus une lucarne jacobine.

Les façades donnant sur la mairie sont enduites tandis que les façades sur la cour sont en appareillage de pierres.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 010

photographie



plan

NOM:	Eglise Notre-Dame de Pringy
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0214
ADRESSE	rue de l'Eglise
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input checked="" type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Bien qu'on ne sache pas la date de construction, certaines traces relèvent son existence depuis la fin du XI^{ème} siècle. Son clocher abrite la cloche baptisée en 1663 Françoise Denise. Une seconde cloche baptisée Marie Catherine en 1740 a été fondue pendant la Révolution. Son horloge date de 1862. L'église est orientée selon un plan longitudinal avec nef à trois vaisseaux, chœur dans l'alignement de la travée centrale de la nef et flanqué d'une chapelle orientée au sud, chevet arrondi. Chevet flanqué au sud d'une tour-clocher quadrangulaire enduite avec chaînage d'angle en pierres.

Le porche d'entrée établi sur le mur Sud de la nef est composé de briques ; les murs gouttereaux composés d'appareillage pierres tons rouges sont percés de baies en arc brisé.

La Chapelle est soutenue par des contreforts.

Tour-clocher percée d'une porte côté ouest, d'abat-sons, et couverte en pavillon. Couverture à double pente composée d'ardoise.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 011



photographie



plan

NOM: Lavoir rue de l'Eglise

RÉFÉRENCES CADASTRALES AK0212

ADRESSE rue de l'Eglise

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1870

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Lavoir en pierres positionné à proximité de l'Église.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 012



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0003

ADRESSE 1, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1+combles avec toiture deux pans recouverte de tuiles. Les façades sont enduites à l'exception du pignon sur rue qui est constitué d'un appareillage pierres avec un jointoiement affleurant. Les baies sont composées d'un encadrement maçonné en relief.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 013



photographie



plan

NOM: Ancienne caserne des pompiers

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0002

ADRESSE 14, rue des Ecoles

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION nc

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction de plain-pied avec toiture à deux pans recouverte de tuiles.
La façade est composée d'appareillage en pierres avec jointolement affleurant.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 014



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AI0194

ADRESSE 3bis, rue des Ecoles

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1870

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction de plain-pied avec toiture à quatre pans recouverte de tuiles plates. Deux cheminées aux extrémités ainsi qu'une lucarne rampante viennent habiller la toiture.
La façade est en appareillage pierres avec jointolement beurré alors qu'un soubassement maçonné vient marquer la façade.
Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné de teinte blanche tandis que les appuis de fenêtre sont composés de briques.

La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 015



photographie



plan

NOM: Le Clos Fleuri

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0240

ADRESSE 20, rue des Ecoles

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1860

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+combles avec une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. La toiture est surmontée de lucarnes jacobines et de plusieurs cheminées en briques.
La façade du bâtiment est constituée d'un appareillage de pierres avec un jointoiment beurré.
Les encadrements des baies sont soulignés par des poutres de bois en applique à l'étage. Au RDC, les encadrements sont maçonnés. Un œil de bœuf est présent sur le pignon sur rue.
Les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie avec des contre-vents en bois peint.
Notons la belle clôture en appareillage pierres à jointoiment beurré en harmonie avec la construction principale.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 016



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AI0273

ADRESSE 13, rue des Ecoles

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1+combles composée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. On note une lucarne retroussée dans l'axe de la façade principale.
La façade de la construction est constituée d'un appareillage de pierres avec jointoiment beurré. La façade principale présente un mortier de joint de teinte ocre qui vient joliment contraster avec les pignons aux tons naturels. Pas de décors particulier sur les façades si ce n'est un chaînage d'angle maçonné dans les mêmes tons que l'encadrement des baies. Ces dernières sont composées de contre-vents en bois persiennés.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 017



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0239

ADRESSE 22, rue des Ecoles

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1850

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1 composée d'une toiture à quatre pans recouverte de tuiles plates, d'une cheminée massive ainsi que d'épis de faîtage. Notons également deux lucarnes rampantes sur la façade principale. La corniche sous-toiture est moulurée.

La façade du bâtiment est enduite et délimitée par un soubassement en pierres. Les chaînages d'angle font l'objet d'un traitement maçonné et peint en blanc, tout comme les encadrements de baies.

Les baies sont accompagnées de contre-vent en bois peint et persiennés.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 018



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0312 / AH0523

ADRESSE 9 rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1875

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction RDC + combles avec une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates.

La façade est composée d'appareillage pierres à jointoiement affleurant sur la première partie de construction, celle en recul de la voie est intégralement enduite.

Les linteaux des baies sont composés de poutres de bois qui couronnent un encadrement maçonné de teinte blanche.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 019



photographie



plan

NOM:	Puits		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0004		
ADRESSE	rue du Centre		
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Puits communal avec un encadrement cintré en pierres.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 020



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AH0009		
ADRESSE	13-15-17 rue du Centre		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input checked="" type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1840		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Séquence de construction de plain-pied avec toitures à deux pans recouvertes de tuiles plates. Les constructions donnent sur une charmante et bucolique cour pavée. Les façades ont fait l'objet d'un enduit recouvrant l'appareillage de pierres que l'on voit par endroit.


Les constructions, par leur implantation, leur volume et le traitement de leur façade, apportent une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 021



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0017

ADRESSE 18, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1870

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction RDC + combles avec une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. La façade est composée d'un appareillage en pierres avec un jointoiement beurré à l'exception du soubassement qui lui est maçonné et peint en blanc.

C'est également le cas des baies avec leur encadrement maçonné de teinte blanche.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 022



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AC0077

ADRESSE 21, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction de plain-pied avec une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. La façade est entièrement composée d'un appareillage en pierres avec un jointoiement beurré. Seuls les encadrements des baies faisant l'objet d'un traitement maçonné et peint ton clair viennent rythmer la façade.

Notons un très bel auvent-portail en tuiles plates surmontant une poutre massive en bois ainsi que son portail en bois (deux bornes en pierre accompagne l'entrée du portail). Enfin, le mur de clôture est en harmonie avec la façade de la construction principale.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 023



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AC0071 - AC0072

ADRESSE 26, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1890/1900

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1+combles avec une toiture à deux pans recouverte de tuiles.
La façade est intégralement composée d'une appareillage de pierres avec un jointolement beurré, à l'exception du soubassement maçonné.
Coté un pignon, on relève un bandeau maçonné horizontal délimitant les niveaux de la construction et rejoignant un chaînage d'angle traité de façon homogène. Le jointolement du niveau haut du pignon est traité différemment (plus affleurant).
Les encadrements des baies font l'objet du même traitement que le chaînage d'angle. Notons enfin que les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois peints dans les mêmes tons.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 024



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0022

ADRESSE 27, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction de plain-pied avec une toiture deux pans composée de tuiles plates.
La façade est composée d'un appareillage en pierres avec un jointolement beurré et un soubassement maçonné et enduit. Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné ton blanc. Une des baies est surmontée d'un linteau en bois.

Notons également la présence d'une très belle grille en ferronnerie donnant sur un passage avec des pavés au sol.

La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 025



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0020

ADRESSE 28, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction RDC + combles avec une toiture deux pans recouverte de tuiles plates. La façade sur rue est composée d'un appareillage en pierre à jointolement beurré alors que les autres façades sont enduits avec un ton blanc. Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné ton clair alors que les appuis de fenêtres débordants sont composés de briques.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 026



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0023

ADRESSE 31, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1870

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1 avec toiture deux pans et recouverte de tuiles plates. La façade sur rue est composée d'un appareillage en pierres avec un jointolement beurré, un soubassement et un chaînage d'angles maçonnés. Les ouvertures son composées d'un linteau cintré avec encadrement maçonné. Les fenêtres disposent de garde-corps en ferronnerie ainsi que des contre-vent en bois.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 027



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AC0067		
ADRESSE	30, rue du Centre		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Construction R+1 composée d'une toiture à quatre pans recouverte de tuiles plates, d'une cheminée massive ainsi que d'épis de faîtage. La corniche sous-toiture est moulurée. La façade du bâtiment est enduite et délimitée par un soubassement maçonné. Les chaînages d'angle font l'objet d'un traitement maçonné et peint en blanc, tout comme les encadrements de baies. Les baies sont accompagnées de contre-vent en bois peint et persiennés.</p> <p>La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 028



photographie



plan

NOM:	Lavoir du Ponceau		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	OD0014		
ADRESSE	xx		
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Lavoir en pierres avec une toiture à pan recouverte de tuiles plates et soutenue par des poteaux en bois massif.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input checked="" type="checkbox"/> CULTURELLE <input type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input checked="" type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 029



photographie

plan

NOM: Ferme de Montgermont

RÉFÉRENCES CADASTRALES OD0311-OD0316-OD0333-OD0334-OD0335-OD0338-OD0341-OD0344-OD0371-OD0372-OD0373

ADRESSE -

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION nc

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Construction d'origine agricole R+1 avec toiture 4 pans recouverte d'ardoises. Certains éléments constructifs sont de plain-pied et recouverts d'une toiture deux pans avec des tuiles plates.

La façade des RDC sont en meulière alors que l'étage est composé d'un enduit ton rouge avec des faux pans de bois ton crème. Un bandeau maçonné blanc, en harmonie avec l'encadrement des baies, vient délimiter les différents niveaux de la construction.

Notons le porche central monumental avec son arc cintré.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 030



photographie

plan

NOM: Château de Montgermont

RÉFÉRENCES CADASTRALES OD0038

ADRESSE -

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION nc

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Le château de Montgermont est composé d'un corps principal et de deux ailes, ceinturés de fossés et flanqués de deux tours d'angle, l'une ronde, l'autre hexagonale. Les toitures complexes sont composées d'ardoises avec, par endroit, plusieurs lucarnes-fronton décorées et des cheminées massives en briques rouges.

La façade est richement habillée : l'enduit rougeâtre est appuyé par les nombreux encadrements et chaînages d'angle en pierres.


Notons aussi le bel escalier.
Le château est aujourd'hui divisé en plusieurs appartements.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 031



photographie



plan

NOM: Temple de l'Amour

RÉFÉRENCES CADASTRALES OD0296

ADRESSE parc de la mairie

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1786

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 (caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Le Temple d'Amour est construit en 1786 dans le parc du château de Montgermont par François Soufflot le Romain pour la marquise de Gontaut-Biron. Le temple est au bord de l'École, la petite rivière qui court dans le vallon bordant le domaine à l'est
 L'architecture d'inspiration gréco-romaine avec ses colonnes et son fronton décoré viennent accompagner le toit dôme du temple.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 032



photographie



plan

NOM: Ferme

RÉFÉRENCES CADASTRALES OD0029

ADRESSE chemin du Moulin de Montgermont

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1958

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 (caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Construction de plain-pied aux origines agricoles composée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates avec deux lucarnes rentrantes et des cheminées massives en briques rouges.
 La façade est entièrement composée d'un appareillage en pierres avec un jointoiment de couleur ocre de belle facture.
 L'encadrement des baies fait quant à lui l'objet d'un bandeau maçonné et peint en blanc.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 033



photographie



plan

NOM: Anciens moulins

RÉFÉRENCES CADASTRALES OD0296

ADRESSE chemin du Moulin de Montgermont

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION nc

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Construction R+1 + combles avec une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. La toiture est accompagnée de cheminées massives en briques ainsi que de plusieurs lucarnes jacobines. Les façades sont composées d'un appareillage en pierres avec un jointoiement beurré. Le jointoiement est parfois de ton naturel ou ocre ce qui contribue encore plus à qualifier l'aspect esthétique de la construction. Les encadrements des baies font l'objet d'un marquage maçonné de teinte crème, à l'exception de la porte d'entrée dont l'encadrement est composé de briques.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 034



photographie



plan

NOM: La Ravoie

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0212

ADRESSE 24, rue de Montgermont

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1835

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE


DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Constructions RDC / R+1 composées d'une toiture complexe à deux pans et parfois à quatre pans pour le pavillon central en R+1. Les façades sont enduites avec des soubassements et chaînages d'angles maçonnés en relief. Les encadrements de baies sont également maçonnés en relief. Notons que les fenêtres sont composées de contre-vents en bois peints.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 035



photographie



plan

NOM:	Kiosque du Parc de la Mairie		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0210		
ADRESSE	Parc de la Mairie		
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1904		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Kiosque circulaire au sein du parc de la mairie de Pringy. Celui-ci est composé de poteaux en bois sur lesquels repose une toiture ardoise et un épi décoratif.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 036



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AI0191 - AI0193		
ADRESSE	2, rue de l'Église		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800/1860		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Constructions R+1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles plates mais aussi parfois de tuiles mécaniques.
Les façades sont composées d'un appareillage pierre avec un jointoiement beurré, notamment sur rue. Une unité de traitement de façade serait appréciée, certaines pans étant enduit d'autres non.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 037



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AI0187 - AI0189 - AI0182 - AI0181

ADRESSE 6-8-10-10bis rue de l'Eglise

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1875/1900

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Constructions RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles plates mais aussi parfois de tuiles mécaniques. Une des constructions bénéficie d'une lucarne jacobine.

Les façades sont composées d'un appareillage pierre avec un jointoiment beurré. Les baies sont soulignées par des encadrements maçonneries


Les constructions, par leur implantation, leur volume et leur traitement de façade, apportent une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 038



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AI0179

ADRESSE 14, rue de l'Eglise

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1750

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles plates et surmontée d'une lucarne rampante coté cour. L'édifice possède également plusieurs cheminées dont une massive en briques rouges.

La façade est composée d'un appareillage pierre avec un jointoiment beurré à l'exception du pignon sur rue totalement enduit. Notons également le très beau mur de clôture en appareillage pierres avec jointoiment beurré. Les baies sont soulignées par des linteaux en bois.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de sa façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 039



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0212
ADRESSE	1, rue de l'Eglise
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1870
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Construction RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles plates et surmontée de lucarnes à croupes galbées. La façade est composée d'un appareillage pierre avec un jointoiment beurré à l'exception du pignon sur rue totalement enduit. Notons également le très beau mur de clôture en appareillage pierres avec jointoiment beurré.</p> <p>La construction, par son implantation, son volume et le traitement de sa façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input checked="" type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 040



photographie




plan

NOM:	Ancien presbytère
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AI0178
ADRESSE	16, rue de l'Eglise
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1926
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Construction R+1 avec toiture à deux pans couverte de tuiles mécaniques et surmontée d'une cheminée. Les parties de toiture débordante laissent entrevoir des pannes apparentes et une sous-face en bois peint. Les façades sont composées de meulière avec un soubassement maçonné ainsi que quelques éléments décoratifs sur les chaînages d'angle (complexe maçonné en relief et teint en blanc avec briques). Les baies sont composées de linteaux composés de poutre métallique surmontée d'une casquette de briques rouges.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 041



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AI0166

ADRESSE 4, rue du Ponceau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1880

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1 avec toiture 4 pans composée de tuiles plates et d'une cheminée massive en briques rouges. La rive de toiture est composée d'une corniche moulurée. Seule la façade donnant sur la rue du Ponceau est en meulières avec un soubassement maçonné teint en blanc, les autres sont simplement enduites tons clairs. Les baies sont composées d'un linteau en bois tandis que les appuis de fenêtres sont en maçonnerie moulurée. Les fenêtres de l'étage possèdent des contre-vents en bois bruts alors que celles du RDC bénéficient de persiennes métalliques peintes.


Notons enfin la très belle clôture en serrurerie métallique surmontant un mur-bahut en meulière dans le même esprit que la façade principale.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 042



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AL0050

ADRESSE 23, rue Lourdeau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1915

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction en RDC+combles avec toiture à deux pans recouverte de tuiles et surmontée par deux cheminées massives de briques rouges. Des pannes apparentes viennent marquer le bardelis et l'antéfixe décorés.


La façade est composée de meulière sur tous les niveaux. Notons un chaînage d'angle harpé de briques rouges. Quelques décors composés de briques rouges viennent ponctuer la façade en meulière. Les baies sont habillées par un linteau composé d'une poutre métallique avec une casquette de briques.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 043



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AL0046		
ADRESSE	17, rue de Lourdeau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1924		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>La première construction sur rue correspond à un RDC avec toiture à deux pans recouvertes de tuiles et couronnée par trois cheminées massives en briques rouges. La seconde construction en recul correspond à un RDC+combles avec une toiture en demi-croupe composée de tuiles et épi de faitage. Notons aussi la présence d'une lucarne jacobine. Là-aussi, plusieurs cheminées massives en briques rouges viennent couronner l'édifice. La partie de toiture débordante laisse apparaître des panneaux et une sous-face bois peints en blanc.</p> <p>Les façades des constructions sont en meulières. Seule la construction en recul fait état de bandeaux maçonnés avec des décors de briques rouges sur le chaînage d'angle.</p> <p>Les baies sont surmontées de linteaux composés de poutres métalliques avec casquettes de briques rouges. La plupart des fenêtres sont équipés de garde-corps en ferronnerie peints en blanc.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 044



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0173		
ADRESSE	14, rue de Lourdeau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Maison RDC+combles avec toiture à deux pans couverte de tuiles mécaniques et surmontée de plusieurs cheminées. La partie de toiture débordante est composée d'une sous-face bois peinte et pannes apparentes. Notons également le bardelis et l'antéfixe décorés.</p> <p>La façade est intégralement composée de meulière. Les baies sont uniquement composées de linteaux avec poutre métallique et casquette de briques rouges. Les fenêtres sont également équipées de contrevents en bois bruts.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 045



photographie



plan

NOM: Villa du Repos

RÉFÉRENCES CADASTRALES AL0040

ADRESSE 11, rue de Lourdeau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1908

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Construction R+combles avec toiture deux pans en bâtière couverte de tuiles. La toiture est également composée de deux cheminées massives de briques rouges. Notons, sur la partie de toiture en bâtière, des pannes apparentes et une sous-face de toiture en bois peint.
La façade est intégralement en meulière exception des bandeaux maçonnés sur les chaînages d'angle. Le jointolement est ponctuée de cailloux blancs décoratifs.
Les baies de l'étage bénéficient d'un trumeau maçonné blanc tandis que celles du RDC bénéficie d'un trumeau constitué d'une poutre métallique surmontée d'une casquette de briques rouges.
Notons enfin, un auvent de porte d'entrée porté par des poteaux de bois.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 046



photographie



plan

NOM: Moulin du Lourdeau

RÉFÉRENCES CADASTRALES AL0201-AL0203

ADRESSE 21, rue de Lourdeau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1830

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX


DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1 surmontée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates.
La façade est composée de meulières avec des bandeaux maçonnés de plan horizontal. Les travées des baies sont quant à elles enduites et peintes en blanc. Notons les décors cintrés en briques rouges qui viennent qualifier la façade de la construction.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 047

photographie




plan

NOM:**RÉFÉRENCES CADASTRALES** AL0038**ADRESSE** 9, rue de Lourdeau**STATUT** PUBLIC PRIVÉ**ÉTAT DE CONSERVATION** BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION**QUALITÉ** BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT**OCCUPATION** HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT**ÉPOQUE DE CONSTRUCTION** 1925**ÉPOQUE SUPPOSÉE** ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE**DESCRIPTION** PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX**DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION**

Bâtiment RDC + combles surmonté d'une toiture demi-croupe composée de tuiles et d'épi de faîtage. On relève également des pannes apparentes et une sous-face bois peint ainsi qu'un bardelis et un antéfixe décorés.
La façade est composée de meulière sur tous les niveaux. Notons un chaînage d'angle harpé de briques rouges en relief.
Les baies sont surmontées de linteaux composés de poutres métalliques avec casquette de briques rouges en relief.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE**NUMÉRO 048**

photographie



plan

NOM: Sans objet**RÉFÉRENCES CADASTRALES** AL0037**ADRESSE** 7, rue de Lourdeau**STATUT** PUBLIC PRIVÉ**ÉTAT DE CONSERVATION** BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION**QUALITÉ** BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT**OCCUPATION** HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT**ÉPOQUE DE CONSTRUCTION** 1935**ÉPOQUE SUPPOSÉE** ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE**DESCRIPTION** PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX**DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION**


Construction R+combles avec toiture à deux pans avec tuiles mécaniques. Deux cheminées massives en briques rouges viennent couronner la toiture. On relève également des pannes apparentes et une sous-face de toiture en bois peint ainsi qu'un bardelis et un antéfixe décorés.
La façade est composée de meulière avec un chaînage d'angle harpé avec décors de briques rouges. Les baies sont composées de linteaux de poutre métallique avec casquette de briques rouges. La fenêtre de l'étage est composée de baies en arc cintré séparée par un meneau de briques rouges.
L'encadrement des fenêtres est également marqué par un décor maçonné en relief et peint en blanc.
Les fenêtres sont également munies de garde-corps en ferronnerie ainsi que des persiennes métalliques.
Notons enfin la marquise au-dessus de la porte d'entrée.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 049



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0194
ADRESSE	6, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1 avec toiture à deux pans composée de tuiles plates et cheminées massives en briques rouges.


La façade est composée de meulière avec un soubassement maçonné. Les encadrements des baies sont également maçonnés dans les mêmes tons que le soubassement sur façade.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 050



photographie



plan

NOM:	ancien relais de Poste
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0193
ADRESSE	8, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1700
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input checked="" type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1 avec toiture à quatre pans composée de tuiles mécaniques.

La façade est composée de meulière avec un jointolement affleurant et un soubassement maçonné. Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en relief avec des persiennes métalliques. Notons les deux bornes en pierre de part et d'autre du porche d'entrée et son auvent composé d'une veille poutre en bois et de tuiles plates.


La construction forme un ensemble bâti cohérent avec la construction n°50.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 051



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0193
ADRESSE	8, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1700
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input checked="" type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Construction R+1 avec toiture à deux pans composée de tuiles mécaniques.</p> <p>La façade est composée de meulière avec un jointoiment affleurant et un soubassement maçonné. Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en relief avec des persiennes métalliques.</p> <p>Notons les deux bornes en pierre de part et d'autre du porche d'entrée et son auvent composé d'une veille poutre en bois et de tuiles plates.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec la construction n°50.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 052



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0188
ADRESSE	2, rue du Port
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1850
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Maison RDC/ RDC+combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles plates.</p> <p>La façade est entièrement en meulière exception fait du soubassement et des chaînages d'angle qui sont maçonnés et enduits.</p> <p>Les baies font l'objet d'un encadrement dans les mêmes tons que les chaînages d'angle et soubassement. Elles sont par ailleurs équipées de garde-corps en ferronnerie et de personnes métalliques peintes dans le même ton.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 053



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AB0178

ADRESSE 18, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1970

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Maison en R+1 avec toiture à deux pans recouverte de tuiles et surmontée d'une cheminée.


La façade de la construction est en meulière. Les baies sont organisées selon un plan symétrique d'ordonnement avec un encadrement maçonné. Les appuis de fenêtre sont quant à eux composés de briques.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 054



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AB0175

ADRESSE 22, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Maison en R+1 + combles avec toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. La toiture présente également une lucarne à croupe ainsi qu'une cheminée massive en briques rouges à l'aplomb du pignon.


La façade bénéficie d'un appareillage pierre avec jointoiement beurré avec mortier rougeoyant. Le pignon ouest est marqué par des bandeaux horizontaux moulurés au dessus et en dessous de l'œil de bœuf. Par ailleurs un chaînage d'angle harpé de briques rouges vient appuyer le pignon. Les baies font l'objet d'un encadrement de briques rouges.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 055



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0289		
ADRESSE	24, avenue de Fontainebleau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1937		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Maison en R+1 et RDC +combles avec toiture complexe : une partie à deux pans, une partie en demi-croupe avec lucarne rampante sur rue. Les toitures sont composées de tuiles plates avec un épi de faîtage comme élément décoratif.</p> <p>La façade est enduite avec des motifs d'arc cintré, correspondant probablement à d'anciennes ouvertures aujourd'hui rebouchées.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 056



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0170		
ADRESSE	28, avenue de Fontainebleau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Bâtiment RDC + combles surmonté d'une toiture demi-croupe composée de tuiles et d'épi de faîtage. On relève également des pannes apparentes et une sous-face bois peint.</p> <p>La façade est composée de meulière sur tous les niveaux. Notons un chaînage d'angle harpé de briques rouges en relief.</p> <p>Les baies sont surmontées de linteaux composés de poutres métalliques avec casquette de briques rouges en relief. Les appuis de fenêtres débordants sont également en briques rouges.</p> <p>Au RDC, les baies sont surmontées de linteaux composés d'une casquette maçonnée et de briques rouges rejoignant le bandeau brique de la façade. Enfin, des gardes corps en bois viennent habiller la façade.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 057



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0169
ADRESSE	30, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Bâtiment RDC + combles surmonté d'une toiture demi-croupe composée de tuiles mécaniques et d'épi de faîtage. On relève également des pannes apparentes et une sous-face bois peint. La façade est composée de meulière au niveau RDC et d'enduit avec faux pans de bois maçonnées et peint en ton beige/ crème à l'étage. Un bandeau horizontal de briques rouge vient orner la façade sur la partie en meulière. Au RDC, les baies sont surmontées de linteaux composés d'une casquette maçonnée et de briques rouges rejoignant le bandeau brique de la façade. Enfin, des gardes corps en bois viennent habiller la façade.</p> <p>La propriété bénéficie d'un mur-bahut de clôture de belle facture en meulière avec une clôture opacifiante.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 058



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AK0053
ADRESSE	37, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Bâtiment RDC + combles surmonté d'une toiture demi-croupe composée de tuiles mécaniques et d'épi de faîtage. On relève également des pannes apparentes et une sous-face bois peint tons blancs. La façade est composée de meulière au niveau RDC et d'enduit avec faux pans de bois maçonnées et peint en blanc à l'étage. Le chaînage d'angle de la construction est marqué par un bandeau maçonné peint en blanc. La porte d'entrée est surmonté d'un auvent avec des tuiles plates et des supports en bois peint. Au RDC, les baies sont surmontées de linteaux composés de poutres métalliques surmontées de décors en briques.</p> <p>La propriété bénéficie d'un mur de clôture de belle facture en meulière avec une grille en béton.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 059



photographie



plan


NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0167
ADRESSE	32, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1936
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Construction en R+combles avec toiture à deux pans recouvertes de tuiles mécaniques. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et sous-face de toiture en bois peint. Les baies sont composées de linteaux maçonnés et peints en blanc/crème tout comme les appuis de fenêtre. Seule la baie de l'étage comporte une allège avec jardinière maçonnée également. La partie entre-sol de la construction est entièrement enduite et peinte en blanc/crème également. Notons enfin le beau mur-bahut de clôture en meulière surmonté de décors en bouton.</p>	

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 060



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0166
ADRESSE	34, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Bâtiment R+combles avec toiture en demi-croupe recouverte de tuiles mécaniques avec épi de faitage et deux cheminées d'ordonnement symétrique. Notons des pannes débordantes et décorées ainsi qu'une sous-face de toiture en bois peint en blanc. La façade entièrement en meulière exception fait du bandeau maçonné en rive de toiture. Les baies sont composées de linteaux maçonnés moulurés peints en blanc tout l'encadrement des baies. Notons enfin les garde-corps en ferronnerie et l'auvent de porte d'entrée couvert de tuiles plates.</p>	

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 061



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AB0156

ADRESSE 44, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1892

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+combles avec toiture à deux pans couvertes d'ardoises ou matériaux d'aspect ardoise. La toiture débordante laisse apparaître des pannes avec une sous-face bois. Notons également la présence d'une cheminée en briques rouges.

La façade en meulière est mise en évidence par un chaînage d'angle maçonné tout comme l'encadrement des baies. Un balcon en ferronnerie vient surmonter l'entrée principale.

Une belle clôture en serrurerie métallique vient surmontée un mur-bahut en meulières.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 062



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AK0067

ADRESSE 51, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1930

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Construction R+combles composée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles mécaniques et d'un épi de faîtage. La toiture est également composée de pannes apparentes et de sous-face en bois peint de teinte blanche. La façade en meulière est accompagnée par un traitement maçonné des chaînages d'angle. Les baies bénéficient de linteaux en poutre métallique surmontée de briques rouges. Les fenêtres sont par ailleurs équipées de garde-corps en ferronnerie avec des persiennes métalliques.

Notons, enfin, la très belle clôture sur rue avec une serrurerie surmontant un mur-bahut en meulière dans les tons de la construction principale.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 063

photographie




plan

NOM: Sans objet**RÉFÉRENCES CADASTRALES** AB0143**ADRESSE** 54, avenue de Fontainebleau**STATUT** PUBLIC PRIVÉ**ÉTAT DE CONSERVATION** BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION**QUALITÉ** BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT**OCCUPATION** HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT**ÉPOQUE DE CONSTRUCTION** 1912**ÉPOQUE SUPPOSÉE** ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE**DESCRIPTION** PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX**DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION**

Construction en R+1 composée d'une toiture à 4 pans en tuiles mécaniques avec épis de faitage. Deux cheminées massives sont également présentes dont l'une est maçonnée et l'autre en briques rouges. La façade en meulière est accompagnée d'un chaînage d'angle en maçonnerie. Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné de teinte blanche et sont composées d'un garde-corps en ferronnerie. Notons enfin l'oriel du RDC surmonté d'un garde-corps maçonné.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE**NUMÉRO 064**

photographie



plan

NOM:**RÉFÉRENCES CADASTRALES** AB0137**ADRESSE** 60, avenue de Fontainebleau**STATUT** PUBLIC PRIVÉ**ÉTAT DE CONSERVATION** BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION**QUALITÉ** BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT**OCCUPATION** HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT**ÉPOQUE DE CONSTRUCTION** 1932**ÉPOQUE SUPPOSÉE** ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE**DESCRIPTION** PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX**DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION**


Construction R+1 composée d'une toiture à demi-croupe avec des tuiles mécaniques. La façade en meulières est marquée par un étage partiellement composé d'un enduit dans les tons jaunes avec des faux pans de bois en maçonnerie. L'encadrement des baies est souligné par un traitement maçonné de teinte blanche. Notons enfin le mur de clôture en serrurerie surmontant un mur-bahut en meulière.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 065



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AB0129

ADRESSE 64, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1924

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Maison en R+combles avec une toiture à deux pans couverte de tuiles mécaniques. Notons aussi le bardelis de rive de toiture aux motifs décoratifs.

La façade est en meulière sur toute la construction. Les baies sont composées de linteaux décoratifs composés d'une poutre métallique surmontée de briques rouges.


Notons enfin le mur de clôture en serrurerie surmontant un mur-bahut en meulière en harmonie avec la façade de la construction principale.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 066



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AB0124

ADRESSE 72, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION nc

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Maison en R+1 avec une toiture à deux pans couverte de tuiles plates. La toiture est également ponctuée d'une cheminée en briques rouges. La façade est simple, si ce n'est la corniche moulurée en rive de toiture, et composée d'un appareillage pierres avec un jointoiment affleurant.

Les baies placées de façon symétrique sur la façade font l'objet d'un encadrement maçonné de teinte blanche. Les allèges des baies de l'étage sont équipées de jardinières maçonnées débordantes.

Notons enfin la marquise de tuiles plates soutenue par des poteaux de bois peints.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 067



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0122		
ADRESSE	74, avenue de Fontainebleau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1937		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Construction R+combles surmontée d'une toiture à deux pans composée de tuiles mécaniques et de deux cheminées massives en briques rouges. Notons également les pannes apparentes et la sous-face de toiture en bois peint. La façade enduite et de teinte rose est également composée de faux pans de bois dans le style des villas anglo-normandes.</p> <p>Sur la façade principale, on relève également un auvent soutenu par des poteaux en briques rouges et composée d'une toiture en zinc avec un lambrequin décoratif que l'on retrouve également à l'étage.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 068



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0121		
ADRESSE	76, avenue de Fontainebleau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1862		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Construction en RDC+combles surmontée d'une toiture à demi-croupe recouverte de tuiles mécaniques. La toiture accueille également une cheminée massive en briques rouges ainsi qu'un épi de faitage. Notons les pannes de toitures débordantes sur la façade principale.</p> <p>La façade de la construction est intégralement composée de meulière. Les baies sont composées de linteaux cintrés en briques rouges et décors maçonnés. Les fenêtres sont accompagnées de garde corps en ferronnerie ainsi que de persiennes métalliques.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 069

photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AB0117

ADRESSE 78bis, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1862

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1+combles surmontée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles plates avec une lucarne à croupe. La toiture est également surmontée d'une cheminée massive en briques rouges avec couronnement. Notons également la présence d'une seconde cheminée en briques rouges en applique toute hauteur sur le pignon.

La façade est composée d'un appareillage pierre à jointoiment beurré et des chaînages d'angle en pierre. Les baies sont démarquées de la façade pierre par un encadrement maçonné de ton crème. Les contre-vents sont en bois peints.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 070

photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AB0253

ADRESSE 80, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1862

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction RDC surmontée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles plates. La façade est composée d'un appareillage pierre à jointoiment mixte, parfois beurré, parfois affleurant. Les baies sont démarquées de la façade pierre par un encadrement maçonné de ton blanc.


La construction forme un ensemble bâti cohérent avec la construction n°71.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 71



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0116		
ADRESSE	86, avenue de Fontainebleau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ	
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> MOYEN	<input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE	<input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF	<input type="checkbox"/> MIXTE	<input type="checkbox"/> ACTIVITÉS
	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL	<input type="checkbox"/> COMMERCE	<input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1830		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE	<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE	<input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME}
	<input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME}	<input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME}	<input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL	<input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA	<input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE
	<input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE	<input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Construction R+1+combles surmontée d'une toiture à deux pans recouvertes d'une partie en tuiles plates avec une lucarne à croupe et d'une partie en tuile mécanique. La façade est composée d'un appareillage pierre à jointolement affleurant et des chaînages d'angle en pierre. Les niveaux sont soulignés par un bandeau mouluré dans le même esprit que la corniche de toiture, elle-même moulurée. Les baies sont démarquées de la façade pierre par un encadrement maçonné de ton blanc. Enfin, les fenêtres sont composées de contrevents en bois et persiennés.

La construction forme un ensemble bâti cohérent avec la construction n°70.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 72



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AD0106		
ADRESSE	108 bis, avenue de Fontainebleau		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ	
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> MOYEN	<input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE	<input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF	<input type="checkbox"/> MIXTE	<input type="checkbox"/> ACTIVITÉS
	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL	<input type="checkbox"/> COMMERCE	<input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1961		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE	<input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE	<input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME}
	<input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME}	<input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME}	<input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL	<input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA	<input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE
	<input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE	<input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Bâtiment R+1 avec une toiture à demi croupe débordante, recouverte de tuiles mécaniques et surmontée d'une cheminée massive en briques rouges/fumées. Notons également les pannes de toiture débordantes en bois peint.


Les façades sont en meulières avec des jointoiments larges. Les ouvertures sur façade sont simples si ce n'est le porche d'entrée formant un arc cintré.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 73



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0025-AH0027

ADRESSE 35, rue du Centre

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction correspond à un bâtiment R+1 surmontée d'une toiture composée de tuiles plates. La façade est composée de pierres avec un jointolement beurré. Les baies sont composées de linteaux en bois avec des appuis de fenêtres débordants et maçonnes.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 74



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0242

ADRESSE 115, avenue de Fontainebleau

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1750

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


La construction RDC + combles juxtapose deux entités bâties à l'architecture différente. Coté avenue de Fontainebleau nous sommes en présence d'un bâtiment en appareillage pierres à jointolement beurré avec une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates et surmontée de plusieurs cheminées maçonnes. Les baies sont quant à elles surmontées d'un linteau maçonné blanc. Les baies sont également composées de contrevents en bois persiennés. Une fenêtre en œil de bœuf surmonte l'entrée principale. Coté rue du centre, le bâtiment est composé d'une toiture mansardée en ardoise avec des lucarnes débordantes. La façade du bâtiment est cette fois-ci composée de briques teintées. Les baies sont surmontées d'un linteau métallique avec casquettes décoratives composées de briques rouges. Les baies sont également équipées de garde-corps métalliques.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 075



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AD0071
ADRESSE	126, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Ensemble bâti en R+1 avec toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. Les façades sont composées de pierres avec un jointoiement beurré, à l'exception de la façade sur rue qui elle est enduite.
Les baies sont composées d'appuis de fenêtres en brique avec des contre-vents en bois peints. Les baies sont également composées de garde-corps en ferronnerie surmontés d'une main-courante en bois.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 076



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AH0329
ADRESSE	7, rue de Mongermont
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1850
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction en R+1 est composée d'une toiture à deux pans couvertes de tuiles plates. Sa façade, bien que dissimulée par des grimpants, est composée d'un appareillage pierres à jointoiement affleurant. Elle forme un ensemble bâti cohérent avec la construction n°77.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 077



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AH0329
ADRESSE	7, rue de Mongermont
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1850
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>La construction est un RDC + combles composée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. Au-dessus de l'entrée principale, notons une lucarne à croupe. La façade est composée d'un appareillage pierre à jointoiement beurré avec des grimpants.</p> <p>La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input checked="" type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 078



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AH0225
ADRESSE	14, rue de Mongermont
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>La construction est un RDC + combles composée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles mécaniques. Les façades végétalisées par des grimpants sont composées d'un appareillage pierres avec un jointoiement beurré.</p> <p>La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input checked="" type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 079



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0235

ADRESSE 11, rue de Montgermont

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1870

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction forme un ensemble bâti cohérent avec la construction n°80. Il s'agit d'une structure en RDC + combles composée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. Notons une entrée avec un arc cintré donnant sur la rue, entrée qui s'insère sur un magnifique mur de clôture en pierre à jointoiment beurré surmonté d'un chapeautage en tuiles plates. Le bateau d'entrée est composé de pavés de pierres au sol avec un très beau portail à auvent en tuiles plates et en appareillages pierres à jointoiment beurré dans le même esprit de la construction principale.

La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 080



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0235

ADRESSE 11, rue de Montgermont

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1870

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction en R+1 est composée d'une toiture à deux pans constituée de tuiles plates. La façade est constituée d'un appareillage pierres à jointoiment affleurant. Bien que les baies aient été très certainement modifiées dans leur proportion (elles sont plus larges que hautes), la façade demeure bien équilibrée. Les baies sont également soulignées par des appuis de fenêtre en briques rouges. Un porche formant auvent avec des poteaux bois vient également apporter un rythme à la façade.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 081



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0236

ADRESSE 13, rue de Montgermont

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1850

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction correspond à un bâtiment R+1 + combles surmontée d'une toiture composée de tuiles plates ainsi que de cheminées maçonnées.
La façade est composée de pierres avec un jointoiement beurré. Les baies sont composées de linteaux en bois avec des appuis de fenêtres débordants en briques.

La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 082



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0238

ADRESSE 15bis, rue de Montgermont

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1870

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION (caractère informatif) PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
 MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction correspond à un bâtiment R+1 + combles surmontée d'une toiture composée de tuiles plates ainsi que d'une cheminée avec couronnement en briques rouges.
La façade est composée de pierres avec un jointoiement affleurant. Les baies sont composées de linteaux en bois avec des appuis de fenêtres débordants et maçonnés.

La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 083



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AH0239

ADRESSE 22, rue des Ecoles

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1850

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction correspond à une annexe de la construction principale (n°17). Sa protection prend ici son sens non pas par l'architecture plutôt simple (toiture à deux pans avec couverture de tuiles plates et façade en pierre à jointolement beurré), mais plus par sa volumétrie à conserver pour maintenir l'harmonie avec la construction principale et l'ambiance paysagère à un croisement de rue aux caractéristiques emprunts de patrimoine.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 084



photographie



plan

NOM: Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES AI0197

ADRESSE 11, rue des Ecoles

STATUT PUBLIC PRIVÉ

ÉTAT DE CONSERVATION BON MOYEN MAUVAIS EN COURS DE RESTAURATION

QUALITÉ BÂTIMENT D'EXCEPTION BÂTIMENT REMARQUABLE ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT

OCCUPATION HABITAT COLLECTIF MIXTE ACTIVITÉS
 HABITAT INDIVIDUEL COMMERCE ÉQUIPEMENT

ÉPOQUE DE CONSTRUCTION 1800/1900

ÉPOQUE SUPPOSÉE ANTE INDUSTRIELLE 2^{ÈME} MOITIÉ 19^{ÈME}
 1^{ÈRE} MOITIÉ 20^{ÈME} 2^{ÈME} MOITIÉ 20^{ÈME} INCONNUE

DESCRIPTION PATRIMOINE MONUMENTAL CHÂLET/VILLA MAISON DE BOURG AUTRE
(caractère informatif) MAISON BOURGEOISE MAISON MEULIÈRE PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction forme un ensemble cohérent de niveau R+ combles surmontée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles plates. Deux lucarnes jacobines viennent rythmer la toiture et la façade. Ces lucarnes sont elles aussi recouvertes de tuiles plates mais leur fronton est composé de briques rouges.
La façade visible depuis l'espace public laisse entrevoir une construction composée de meulrières avec des baies simples composées de volets.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 085

photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AH0241
ADRESSE	18, rue des Ecoles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1815
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX


DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction est en R+1 + combles avec une toiture à deux pans composée de tuiles plates. Notons également deux lucarnes à croupe symétriques qui viennent habiller la composition du volume bâti de part et d'autre de la lucarne en outeau triangulaire au centre. La rive d'égout est soulignée par un bandeau en applique maçonné de teinte crème se raccordant aux chaînages d'angle de la façade eux-mêmes maçonnés. La façade simplement enduite est rythmée par des ouvertures plus hautes que larges symétriques dans le plan de composition. Les baies sont habillées de contre-vents en bois peints en blanc.

La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE
NUMÉRO 086

photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AI0194
ADRESSE	3, rue des Ecoles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1870
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction est en RDC composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles plates et surmontées d'une cheminée massive en briques avec couronnement. La rive d'égout est marquée par une corniche moulurée maçonnée.

Les façades sont composées de pierres avec un jointoiement beurré avec des baies surmontées de linteaux en bois et des appuis de fenêtres en briques. Le soubassement des façades est marqué par un traitement de jointoiement différencié (jointoiement affleurant).


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 087



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AC0090
ADRESSE	4, rue du Centre
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
------------------------	--

DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
--	--

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction est en RDC + combles composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles. Les façades sont composées de pierres avec un jointolement beurré et des baies composées d'encadrement maçonné en relief. Les appuis de fenêtres sont en briques.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 088



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AC0090
ADRESSE	4, rue du Centre
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800

ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
------------------------	--

DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
--	--

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction est en RDC + combles composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles plates. Notons également une lucarne rampante surmontée de tuiles plates également. Les façades sont composées de pierres avec un jointolement beurré et des baies surmontées de linteaux en bois ainsi que des appuis de fenêtres en briques.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 089



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AC0092
ADRESSE	10, rue des Ecoles
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction est en RDC composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles. Les façades sont composées de pierres avec un jointoiment beurré avec des baies surmontées de linteaux en bois et des appuis de fenêtres en briques.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 090



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AC0076
ADRESSE	20, rue du Centre
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1800
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction principale en R+1 + combles est composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles. La rive d'égot est appuyée par une corniche moulurée maçonnée. La partie perpendiculaire à la voie est composée d'un bâtiment en RDC avec une toiture à 4 pans surmontée de tuiles plates cette fois-ci.

Les façades sont composées de pierres avec un jointoiment affleurant. Les baies sont composées d'encadrement maçonné en relief teint en blanc/crème. Les volets sont composés d'ouvrant en bois peint.

Notons que la partie annexe de la construction principale, en RDC, possède une toiture deux pans en tuiles plates surmontée d'une lucarne à croupe. La façade enduite laisse apparaître par endroit l'appareillage en pierres.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de ses façades, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 091



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AH0010
ADRESSE	13, rue du Centre
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1820

ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction R+1 + combles est composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles.

La façade, simple, est composée de pierres avec un jointolement affleurant. Les baies sont composées d'encadrement maçonné en relief teint en blanc/crème. Les volets sont composés d'ouvrant en bois persiennés.


La construction, par son implantation, son volume et le traitement de sa façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 092



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AH0011
ADRESSE	15, rue du centre
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900

ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


La construction de plain-pied est composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles plates. La façade, simple, est composée de pierres jointoyées (jointolement beurré).

La construction, par son implantation, son volume et le traitement de sa façade, apporte une contribution paysagère et architecturale forte dans le centre de Pringy qu'il convient de conserver.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 093

photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AB0128
ADRESSE	66, avenue de Fontainebleau
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1911
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction en R+combles est composée d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles mécaniques.


La façade est composée de meulières qu'il convient de conserver. Les baies sont surmontées de linteaux cintrés composés de briques rouges.

Notons également la présence d'une clôture de bonne facture avec un mur-bahut en meulière dans les tons de la construction avec une grille type serrurerie métallique.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE

NUMÉRO 094

photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AI1093
ADRESSE	2, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

La construction de plain-pied est composée d'une toiture à deux pans recouvertes de tuiles plates.

La façade, simple, est composée de pierres recouvertes d'un enduit qui au fil du temps se désagrège laissant réapparaître les pierres en appareillage.

La construction mériterait une rénovation dans le gabarit existant et en conservant la toiture : la construction apportant une contribution paysagère et architecturale dans le centre de Pringy.

VALEUR HISTORIQUE CULTURELLE ARCHITECTURALE PAYSAGÈRE



Enfin, notons également quelques éléments ponctuels ou linéaires qui sont également protégés comme la borne royale ou encore certaines séquences de murs patrimoniaux :

Borne royale



Murs en pierres et bâtiments à l'alignement de la voirie dans le centre de Pringy :

